

该仪器是用来测量大米的白度的。大米白度直接与磨的量相关。因此，您可以使用此设备间接测量的大米样品（糯和非糯）的铣削百分比。要做一个测试，只需插入样本的情况下。测量的数量和白度值将立即显示。真空荧光显示器具有良好的知名度，使人们更容易看到的测量。通过使用提供的样品杯和“固定数量”的射手，一个恒定的样品一个安装测试，大大减少测量变化。

●规格	C-600
测量方式	反射率测量式
测量对象	糙米、精米、免淘米、糯米糙米、糯米精米、糯米免淘米
测量范围	5.0~69.9
显示方法	数码显示（荧光显示管、最小显示位 0.1）
光源	蓝色 LED
外部输出	RS-232C 接口
电源	AC100-120V, AC220-240V (50/60Hz)
尺寸、重量	290 (W) × 295 (D) × 185 (H) mm、5.0kg
附件	白度标准板、样品盒、定量器、样品盘、样品杯、主机罩、玻璃擦、备用海绵、备用垫片×3、备用保险丝、电源线、操作说明书
选配件	打印机 (VZ-330)